

FOM 330: Einfache Messung in 8 Schritten




Vorbereitung

Wichtig! Um optimale Genauigkeit zu erzielen, darf vor der Messung mindestens **20 Minuten** nicht frittiert werden. Während der Messung darf sich kein Frittiergehalt in der Fritteuse befinden.



Start

Drücken Sie den **Ein / Aus-Knopf**. Wenn -- im Display erscheint, ist das Gerät bereit zur Messung. Der NextStep-Indikator schlägt vor, den Fühler in das Öl einzutauchen.



Eintauchen

Tauchen Sie den Fühler zwischen den Markierungen **MIN / MAX** in das Öl. Der nextStep-Indikator schlägt vor, umzurühen. Dies kann bis zu 20 Sekunden dauern.



Umrühren

Rühren Sie **leicht** um, bis die angezeigte Temperatur in etwa der Öltemperatur entspricht. Dies kann bis zu 20 Sekunden dauern.



Messung

Die Messung ist beendet, wenn der TPM-Wert im Display **nicht mehr blinkt** und der NextStep-Indikator vorschlägt, nicht mehr umzurühen.




Auswertung

Gute Ölqualität: Die Signallampe blinks **grün**.
Mittlere Ölqualität: Die Signallampe blinks **gelb**.
Schlechte Ölqualität: Die Signallampe blinks **rot**.



Reinigung

Nehmen Sie den Fühler aus dem Öl und **reinigen** Sie ihn.



Neustart

Tauchen Sie den Fühler zwischen den Markierungen **MIN / MAX** in das Öl und rühren Sie leicht um.

Für Service und Kalibrierung wenden Sie sich bitte an:

Xylem Analytics Germany Sales GmbH & Co. KG, ebro · Peringerstr. 10 · 85055 Ingolstadt, Germany
Tel +49 841 95478-0 · Fax +49 841 95478-80 · E-Mail: ebro@xyleminc.com · www.ebro.com

FOM 330 in 8 Steps

**1**


Preparation

Important! For optimum accuracy rest oil for at least **20 minutes** before measuring. No food must be cooking at the time of measurement.

**2**

Start

Press the **ON / OFF-button**. When -- appears in the display, the instrument is ready for the first measurement. The NextStep-indicator suggests immersing the probe into the oil.

**3**

Immersion

Immerse the probe into the oil between the **MIN / MAX** markings on the probe. The NextStep-indicator suggests to start stirring.

**4**

Stirring

Stir slightly until the temperature in the display corresponds roughly to the temperature of the oil. This can take about 20 seconds.

**5**

Measurement

The measurement is finished, when the TPM-value in the display **stops blinking** and the NextStep-indicator suggests to stop stirring.

**6**


Evaluation

Good oil quality: signal lamp flashes **green**
Medium oil quality: signal lamp flashes **yellow**
Bad oil quality: signal lamp flashes **red**.

**7**

Cleaning

Take the probe out of the oil and **clean the probe**.

**8**

Restart

Immerse the probe into the oil between the **MIN / MAX** markings on the probe and stir slightly.

Headquarters:

Xylem Analytics Germany Sales GmbH & Co. KG, ebro · Peringerstr. 10 · 85055 Ingolstadt, Germany
Phone +49 841 95478-0 · Fax +49 841 95478-80 · Email: ebro@xyleminc.com · www.ebro.com

Le FOM 330 en 8 etapes

**1**


Préparer

Important! pour une meilleure mesure, il est nécessaire d'attendre **20 minutes** après la dernière cuisson avant de prendre une mesure. Aucune friture doit se trouver dans la friteuse pendant la phase de mesure.

**2**

Démarrer

Appuyer sur la touche «**ON / OFF**». Quand -- apparaît à l'écran, l'instrument est prêt à prendre la première mesure. L'indicateur d'étape suivante vous invite à immerger le capteur dans l'huile.

**3**

Immerger

Immerger le capteur dans l'huile entre les limites «**MIN / MAX**». La prochaine étape consiste à agiter le capteur dans l'huile.

**4**

Agiter

Agiter légèrement jusqu'à ce que la température affichée à l'écran corresponde approximativement à la température de l'huile. Cette étape peut prendre jusqu'à 20 secondes.

**5**

Mesurer

La mesure est terminée lorsque la valeur des % CP à l'écran arrête de clignoter et que l'indicateur d'étape suivante vous invite à ne plus agiter l'appareil.

**6**

Evaluer

Bonne qualité d'huile : le signal lumineux clignote en **vert**


Qualité d'huile moyenne : le signal lumineux clignote en **jaune**

Qualité d'huile mauvaise : le signal lumineux clignote en **rouge**

**7**

Nettoyer

Take the probe out of the oil and **clean the probe**.

**8**

Démarrer de nouveau

Appuyer sur la touche «**ON / OFF**» pour commencer une nouvelle mesure et répéter les **étapes 3 à 8**

3 - 8

Headquarters:


Xylem Analytics Germany Sales GmbH & Co. KG, ebro · Peringerstr. 10 · 85055 Ingolstadt, Allemagne
Tel +49 841 95478-0 · Fax +49 841 95478-80 · Email: ebro@xyleminc.com · www.ebro.com

FOM 330 in 8 stappen




Voorbereiding

Belangrijk! Voor een correcte meting is het belangrijk dat u **20 minuten** wacht na het laatste gebruik van de olie. Er mag geen product in de olie liggen t dins de meting.



Start

Druk op de **ON / OFF-knop**. Wanneer -- verschijnt op het scherm is het instrument klaar voor de eerste meting. De NextStep-indicator stelt voor om de voeler te dompelen in de olie.



Onderdompeling

Dompel de voeler in de olie tussen de **MIN / MAX**-markeringen op de sonde. De NextStep-indicator stelt voor om te beginnen met roeren.



Roeren

Roer lichtjes totdat de temperatuur op het scherm grofweg overeenkomt met de olie temperatuur. Dit kan ongeveer 20 seconden duren.



Meting

De meting is voltooid wanneer de TPM-waarde op het scherm **stopt met knipperen** en wanneer de NextStep-indicator stelt voor om te stoppen met roeren.




Evaluatie

Goede kwaliteit olie: het lampje knippert **groen**
Gemiddelde kwaliteit olie: het lampje knippert **geel**
Slechte kwaliteit olie: het lampje knippert **rood**



Reiniging

Take the probe out of the oil and **clean the probe**.



Herstarten

Druk op de **ON / OFF-knop** om de meting te herstarten en herhaal de **stappen 3 t/m 8**.

3 - 8

Headquarters:

Xylem Analytics Germany Sales GmbH & Co. KG, ebro · Peringerstr. 10 · 85055 Ingolstadt, Germany
Phone +49 841 95478-0 · Fax +49 841 95478-80 · Email: ebro@xyleminc.com · www.ebro.com

-ebro-
a **xylem** brand

Textos para FOM 330 8-Passos




Preparação

Importante! Para melhor precisão, deixar repousar o óleo pelo menos **20 minutos**, antes de efectuar a medição, para se obterem valores de referência.



Início

Pressione o **botão ON / OFF**. Quando aparecer -- no display, o equipamento está pronto para a primeira medição. O indicador do passo seguinte sugere que a sonda seja submersa no Óleo.



Submersão

Submergir a sonda no óleo, de modo que o nível deste se situe entre as marcas de **MIN / MAX** gravadas na sonda. O indicador do passo seguinte sugere que se agite suavemente a sonda.



Agitar

Agitar ligeiramente até que a temperatura no display corresponda o mais aproximadamente possível à do óleo. Este procedimento pode durar cerca de 20 segundos.



Medição

A medição esta pronta, quando o valor TPM, no display parar de piscar e o indicador do passo seguinte passa a sugerir que se pare de agitar.



Avaliação

Óleo de boa qualidade: O indicador luminoso pisca em **verde**


Óleo de qualidade média: o indicador luminoso pisca em **amarelo**

Óleo de má qualidade: Indicador luminoso pisca em **vermelho**



Limpeza

Take the probe out of the oil and **clean the probe**.



Reinicio

Pressione o **botão ON / OFF** para reiniciar a medição e repita os **passos 3 a 8**.

3 - 8

Headquarters:

Xylem Analytics Germany Sales GmbH & Co. KG, ebro · Peringerstr. 10 · 85055 Ingolstadt, Germany
Phone +49 841 95478-0 · Fax +49 841 95478-80 · Email: ebro@xyleminc.com · www.ebro.com

-ebro-
a xylem brand